

## TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

# Valymo priemonė „PENOSIL CuredFoam Remover“

Purškiama valymo priemonė sukietėjusioms statybinėms putoms pašalinti nuo darbo priemonių ir paviršių. Minkština sukietėjusias putas, kad jas būtų galima pašalinti mechaniniu būdu.

### Taikymo sritys

Sukietėjusių putų valymui nuo darbo priemonių ir kitų paviršių. Sukietėjusių putų pašalinimui nuo langų rėmų, palangių, durų rėmų ir kitų darbo metu suteptų paviršių. Taip pat tinkta dažams pašalinti.

### Naudojimo sąlygos

Naudojimo temperatūra nuo +5 °C iki +30 °C. Prieš naudodami patikrinkite, ar tirpiklis tinkta medžiagai, nes kyla pavojus sugadinti paviršių.

### Naudojimo instrukcijos

Prieš naudodami gerai suplakite. Purkškite priemonę ant norimų pašalinti sukietėjusių putų, naudodami komplektuojamą purkštuvą. Stenkiteis neužpurkšti ant šalia esančių paviršių, nes tirpiklis gali ištirpinti jvairias dangas (lakai, dažai). Leiskite tirpikliui veikti 5–10 minučių, tada mechaniskai pašalinkite suminkštėjusias putas. Tada nuvalykite paviršių drėgnumu audiniu arba servetėlėmis „PENOSIL Premium Cleaning Wipes“.

Būkite itin atsargūs, nes flakonėlyje yra degių dujų.

### Valymas

Užberkite inertiško absorbento (pvz., smėlio). Surinkite ir padėkite į specialų indą arba palikite išgaruoti. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplaukite vandeniu.

### Techninė specifikacija

Sudedamosios dalys:

Tirpiklis: N-metil-2-pirolidonas > 50 %  
Propelentas: Propanas / butanas 25 %

### Spalva

Bespalvis.

### Pakuotė

520 ml aerozolinis balionėlis, tūris 320 ml, 12 dėžutėje.

### Laikymas

Garantinis sandėliavimo laikas – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikoma uždarytoje originalioje pakuotėje sausoje vietoje nuo +5 °C iki +30 °C, vengti užšalimo. Aerozolinių balionelių negalima laikyti ir transportuoti virš +50 °C, šalia šilumos šaltinių ar tiesioginių saulės spindulių.

# PENOSIL

We save /  energy / Wolf Group

[www.penosil.com](http://www.penosil.com)

**Wolf Group Head Office**  
Suur-Paala 10  
13619 Tallinn  
Estonia

tel +372 605 9300  
fax +372 605 9315  
[info@penosil.com](mailto:info@penosil.com)

## Saugumo reikalavimai

Valymo priemonė yra degi. Naudokite tik gerai vėdinamose patalpose, nerūkykite ir venkite statinės elektros energijos. Nepurkškite šalia liepsnos ar šilumos šaltinių. Gaisro atveju venkite įkvėpti toksiškų dujų, susidariusių gaisro metu.

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Venkite kontakto su oda ir akimis. Išsami saugos informacija pateikta saugos duomenų lape (SDL).